

Gebr. Eisenring AG

Hobelwerk Veredelung Holzhandel

Flawilerstrasse 18

9201 Gossau SG

www.eisenring.ch

Tel. 071 388 19 00

verkauf@eisenring.ch

Schnecken Spuren auf Holz

Auf den Terrassenbelägen zeigen sich wellenförmige Spuren.

Grundsätzlich:

Diese Zeichnungen werden durch Schnecken verursacht. Mit ihrer Raspelzunge (Radula) knabbern sie die graue Patina, die durch Schmutz, Algen, Pilzsporen, Verwitterung, etc. entstanden ist, ab. Durch das langsame kriechen und das hin- und her Bewegen des Kopfes zeichnen sich nachträglich die schlangenförmigen Linien ab. Die Oberfläche des Holzes wird dabei nicht beschädigt, es ist rein Optisch.



Vorbeugende Massnahmen:

- Konstruktion so wählen, dass Schnecken möglichst nicht auf die Terrasse gelangen können.
- In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich die Schnecken an schönen Tagen bei Pflanzgefässen Schutz suchen und in der Nacht oder bei nasser Witterung diesen verlassen. Ein Entfernen der Unterschlupfmöglichkeiten reduziert diese Gefahr.
- Einsammeln der Schnecken dezimiert den Bestand.

Nachträgliche Massnahmen:

- Die Zeichnungen auf der Terrasse verschwinden mit der Zeit von alleine.
- Durch die Reinigung des Terrassenbelags mit Wasser und Bürste wird der Schmutz entfernt und die Spuren sind nicht mehr sichtbar